



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jan-2015 26-Feb-2015 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado, sin afectaciones. (2)

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 1
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

8.- Comentarios adicionales:
Todo en Orden. falta 1 poste y un potencial que se retiro por la nueva carretera merida- chetumal, esta programado su reposición.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 12-Mar-2015
Fecha de aprobación: 20-Mar-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez