

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Apr-2015 26-May-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

2

b) Cantidad de placas faltantes:

2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

2

8.- Comentarios adicionales:

se esta supervisando trabajos para la construcción de la ampliación de la carretera Mérida- Chetumal.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

construcción de carretera merida-chetumal

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:

01-Jun-2015

Fecha de aprobación:

10-Jun-2015

Elaborado por:

Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez