



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2015 26-Jul-2015 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 2
b) Cantidad de placas faltantes: 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan patrullajes diarios en derecho de vía, se supervisa trabajos por la construcción de la carretera, no se tienen afectaciones.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
construcción de carretera merida-chetumal

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-Jul-2015
Fecha de aprobación: 31-Jul-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez