



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jul-2015 26-Aug-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 2  
b) Cantidad de placas faltantes: 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, se esta construyendo la carretera merida - chetumal, perpendicular al gasoducto, no se tiene afectaciones

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

construcción de carretera merida-chetumal

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29-Jul-2015

Fecha de aprobación: 29-Jul-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez