

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 2

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 1

8.- Comentarios adicionales:
 Todo en orden, se realizo un cruce sin afectación para la colocación de fibra óptica se realizaron los permisos correspondientes.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 construcción de carretera merida-chetumal km 10- km 12

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 si para cruzar fibra optica sin afectaciones fue documentado.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 20-Oct-2015

Fecha de aprobación: _____ 27-Oct-2015

Elaborado por: _____ Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: _____ Rolando Velazquez Ramirez