



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-May-2016 26-Jun-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
INSPECCIÓN DIARIA DEL DERECHO DE VÍA, TODO EN ORDEN.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18-Jul-2016
Fecha de aprobación: 03-Aug-2016
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez