



SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	<u>01/01/2011</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: FUGA EN INTERNOS DE VALVULA DE 1/4" DE DESFOGUE TR#2 INTER LEE PRV#202

Justificación (origen de la falla):
FALLA DE MATERIAL

Procedimiento empleado:
SE INSPECCIONA EQUIPO Y SE REEMPLAZA DESFOGUE POR TAPON DE 1/4"

Descripción general:
EN BUEN ESTADO

Herramientas y equipos empleados:
PERICA,TEFLON, EPP, IMPAC

Nombre de la empresa contratista: N/A

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
SE REEPLAZA VALVULA, SECCIONANDO EL TREN PARA NO TENER PRESENCIA DE GAS EN EL AREA DE TRABAJO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24/09/2012 01:46:22p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2012 04:36:05p.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna