



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	<u>01/02/2011</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: INTER LEE TR#2; FUGA EN INDICADOR DEL PRV # 203

Justificación (origen de la falla):
FALLA DE MATERIAL

Procedimiento empleado:
SE INSPECCIONA EQUIPO Y SE REEMPLAZAN INTERNOS

Descripción general:
SE INSPECCIONA, LIMPIA Y REEPLAZA PARTES DAÑADAS

Herramientas y equipos empleados:
EPP, HERRAMIENTAS, REFACCIONES

Nombre de la empresa contratista: N/A

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
SE INSPECCIONA, LIMPIA Y REEPLAZA INTERNOS DAÑADOS.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/09/2012 02:03:14p.m.
Fecha de aprobación: 24/09/2012 04:36:17p.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna