



SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	<u>01/08/2012</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: INTER LEE

Justificación (origen de la falla):
SE DAÑA INSTRUMENTO DE MEDICIÓN FLO BOSS-104, POR RAYOS ELECTRICOS

Procedimiento empleado:
SE INSPECCIONA EQUIPO Y SE REPORTA SINIESTRO

Descripción general:
EQUIPO DAÑADO

Herramientas y equipos empleados:
EPP, HERRAMIENTAS

Nombre de la empresa contratista: -

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
SE REPORTA DAÑO Y SE RETIRA EQUIPO PARA VERIFICACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 25/08/2012 12:10:11p.m.
 Fecha de aprobación: 31/08/2012 06:34:35p.m.
 Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
 Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna