



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-May-2014 al 26-Aug-2014

REV. 0

Estación: [120-000] - Interconexión

Ficha: RO-FI-01-120-000-M3-48

RO-FI-01

Cliente: INTERCONEXIÓN

Fecha: 23-Jul-2014

Tipo de Filtro: Coalesedor

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 10.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 0.00

Descripción de la Falla: no presenta fallas

Acciones Correctivas: se encuentran aproximadamente 10 mililitros de líquidos, provenientes de la corrida de diablos de Energia Mayakan, se purga filtro hasta eliminar la concentración de líquidos, no se encuentran partículas solidas.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez