



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: <u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	Periodo: <u>27-Feb-2014 al 26-May-2014</u>	REV. 0 RO-ME-03
Estación: <u>[120-000] - Interconexión</u>	Ficha: <u>RO-ME-03-120-000-M3-47</u>	
Cliente: <u>INTERCONEXIÓN</u>	Fecha: <u>30-Jun-2014</u>	

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Alto

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: no presenta falla

Acciones Correctivas: sin acciones

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla: no presenta fallas

Acciones Correctivas: sin acciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Jun-2014

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Hodin Alberto Escalante Antuna