



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 1

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO HAY

b) Cambio de vegetación:  
NO HAY

**8.- Comentarios adicionales:**

Se limpia y deherba caseta de interconexion, anteriormente se reporto el derribo de un poste sobre el derecho de via y la falta de toma de potencial y tapa de otra por vandalismo

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 27/04/2012 03:08:26p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2012 05:55:38p.m.  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Benjamin Rosales Fierro