



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | <u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Mayo 2012</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: N/A
- b) Cruces de ferrocarril: N/A
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 1
- b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

2 excavaciones de .50 mts

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO HAY

b) Cambio de vegetación:
NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Los días 14, 15 y 16 de este mes se atiende la auditoria realizada por la CRE representada por la ing. Indira Juarez, quien realizo inspeccion fisica y documental del sistema, realizando las observaciones de un poste de señalizacion y una toma de potencial los cuales seran repuesto en lña semana del 3 de junio, el día 25 al relizar el recorrido del ducto me percate de que estaban realizando una excavacion, los encargados del agua, (Sr. Pedro Ortega Casas) a quien le pedi que la proxima vex que fueran a

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 28/05/2012 07:38:19p.m.

Fecha de aprobación: 06/07/2012 07:14:12p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez