



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Solo un registro y esta bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo: NO HAY

b) Cambio de vegetación: NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

No se presento ninguna novedad con respecto al derecho de via, si hubo el dia 24 una llamada de emergencia por parte del cliente avisando de un fuerte olor a gas, al cual acudi para verificar con el explosimetro y reportando a la linea de emergencias que no habia ningun problema dentro de nuestras instalaciones, el olor provenia de la red interna enterrada, por lo cual ellos tomaran desiciones para reparar la misma. se deshierbo la caseta de interconexion y el controno de los postes.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/07/2012 06:52:36p.m.

Fecha de aprobación: 20/08/2012 11:50:56a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez