



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: N/A
- b) Cruces de ferrocarril: N/A
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Solo un registro y esta bajo resguardo de PGP

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: NO HAY
- b) Cambio de vegetación: NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza deshierbe de contorno de los postes de señalización para su mejor visibilidad, y limpieza a lo largo del derecho de via

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 09/09/2012 02:16:10p.m.

Fecha de aprobación: 14/09/2012 06:02:26p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez