



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No hay

b) Cruces de ferrocarril: No hay

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Sólo uno bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No hay

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No

b) Cambio de vegetación:

No

8.- Comentarios adicionales:

Continúan estacionándose vehículos pesados frente a la caseta de interconexión. Se realiza limpieza y deshierbe de casetas de interconexión y cliente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 16/09/2013 02:06:27p.m.

Fecha de aprobación: 16/09/2013 03:39:56p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez