



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No hay

b) Cruces de ferrocarril: No hay

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
Sólo uno bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No hay


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:
Se sigue estacionando trailers a la entrada de la caseta de interconexión y se reporta al departamento de seguridad que se arrancaron todos los letreros ubicados alrededor de la caseta.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/01/2013 10:46:17p.m.

Fecha de aprobación: 03/01/2013 08:05:33a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez