



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Sólo uno bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO HAY

b) Cambio de vegetación: NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza recorrido de inspeccion semanal a lo largo del ducto, se cambio una placa de señalizacion de un poste ubicado adelante del hotel, y esto fue por que estaba doblada. se realiza limpieza en casetas y a lo largo del ducto, cabe hacer mencion que despues de haber tenido el acercamiento con la empresa ubicada al frente de la caseta de interconexion ya casi no se estacionan los vehiculos a la entrada de la misma

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26/02/2013 08:56:08p.m.
Fecha de aprobación: 05/03/2013 08:04:53p.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez