



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Sólo uno bajo resguardo de PGPB

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO HAY

b) Cambio de vegetación:

NO HAY

**8.- Comentarios adicionales:**

Se reporta a la jefatura regional, el derribo del primer poste de señalizacion, ubicado sobre el derecho de via y nuevamente arrancaron algunos letrero de identificacion de la interconexion y se siguen estacionando los trailers fuera de la misma caseta. Se realizo limpieza y deshierbe de casetas

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/05/2013 04:57:11p.m.  
 Fecha de aprobación: 02/05/2013 07:51:23a.m.  
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres  
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez