

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Fracsa Alloys	, S.A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente G	onzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en		5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:			
a) Cruces carreteros:			NINGUNO		
	N/A				
b) Cruces de ferrocarril:			6 Numero de cruzamientos o excavaciones:		
N/A			NINGUNO		
c) Cruces de arroyos:					
			7 Indicaciones de fuga	a	
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de coloración del suelo:		
Optimas condiciones			NO		
3 Señalización del gasoc	ducto		-		
a) Cantidad de postes falta	antes:	1	b) Cambio de vegetació	n:	
b) Cantidad de placas falta	antes:	1	NO		
4 Cantidad de tomas de	potencial faltantes:	1			
8 Comentarios adicional	es:				
Se realiza constantemente	e patrullaje a pie a lo largo	o y ancho del ducto y no	o se encuentra ninguna irregul	laridad. Se realiza limpiez	za
y deshierbe tanto de interc	conexión como de caseta		. Se cancelan dos cortes de ga		
mes por la direccón de la e	empresa Igasamex.				·
					_
9 Evidencias:					







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

02/07/2013 09:51:15a.m.

Fecha de aprobación:

08/07/2013 03:46:54p.m.

Elaborado por:

Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por:

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez