



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Frasca Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 29-Nov-2013 28-Dec-2013 REV. 0
LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: Solo uno bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: No se han presentado

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: Ninguna

b) Cambio de vegetación: Ninguna

8.- Comentarios adicionales: Se instalaron los postes antichoque al frente del Citygate y se realizo limpieza en las casetas

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez