



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 29-Dec-2013 28-Jan-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No hay.

b) Cruces de ferrocarril: No hay.

c) Cruces de arroyos: No hay.

2.- Estado de registro de válvulas:

Sólo una bajo el resguardo de PGPB.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizó limpieza y deshierbe de casetas de cliente e interconexión.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No hay.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


No hay.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No se presenta.

b) Cambio de vegetación: No hay.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Hugo Vicente Gonzalez Torres
Neftalí López