



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Mar-2014 27-Apr-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno.

c) Cruces de arroyos: Ninguno.

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado y operables.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizó deshierbe y limpieza de caseta de interconexión y de caseta de cliente.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No hay.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No hay.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No hay.

b) Cambio de vegetación: No hay.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jun-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López