



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Jun-2014 27-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
No hay.
- b) Cruces de ferrocarril:  
No hay.
- c) Cruces de arroyos:  
No hay.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Buen estado y operables.

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Caseta de interconexión y cliente en buen estado.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno.


**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
No hay.
- b) Cambio de vegetación:  
No hay.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez