



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 28-Jul-2014 27-Aug-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 No hay.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
 No hay.  
 \_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
 No hay.  
 \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Buen estado.  
 \_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza limpieza de casetas de inetrconexión y cliente.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.  
 \_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 NO  
 \_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
 NO  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Sep-2014

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez