



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 28-Aug-2014 27-Sep-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

No hay.

b) Cruces de ferrocarril:

No hay.

c) Cruces de arroyos:

No hay.

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado y operables.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Se hace limpieza y deshierbe de caseta de interconexión y de cliente.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No hay.

b) Cambio de vegetación:

No hay.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

28-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por:

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez