



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Dec-2014 27-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 N/A

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

En óptimas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

No hay ninguna novedad a lo largo del ducto.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No hay.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No hay.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jul-2015
Fecha de aprobación: 10-Jul-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López