



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2015 27-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
No hay.

b) Cruces de ferrocarril:  
No hay.

c) Cruces de arroyos:  
No hay.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En óptimas condiciones.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

No se presenta ningún problema a lo largo del ducto. Se hace limpieza de caseta de interconexión y de cliente.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No hay.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No hay.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jul-2015

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López