



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Jun-2015 27-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 N/A

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza limpieza y deshierbe de caseta de interconexión y limpieza de caseta de cliente.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No hay

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 29-Sep-2015
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
 Aprobado por: Neftalí López