



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 28-Nov-2015 27-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 No hay

b) Cruces de ferrocarril:
 No hay

c) Cruces de arroyos:
 No hay

2.- Estado de registro de válvulas:

En buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza patrullaje a lo largo del derecho de vía y no se encuentra ninguna novedad.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Jun-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López