



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2016 27-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 No hay.

b) Cruces de ferrocarril:  
 No hay.

c) Cruces de arroyos:  
 No hay.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En buenas condiciones

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0**

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos a lo largo del derecho de vía y no se encuentra ninguna anomalía.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Jun-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López