



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>28-Apr-2016 27-May-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
NO

b) Cruces de ferrocarril:
NO

c) Cruces de arroyos:
NO

2.- Estado de registro de válvulas:

En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza patrullaje a lo largo del derecho de vía y no se encuentra ninguna anomalía.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18-Jun-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López