



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Jun-2016 27-Jul-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
N/A

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
Buenas condiciones

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realizan recorridos a lo largo del derecho de vía sin encontrarse ninguna anomalía.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Sep-2016

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López