



SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Fracsa Alloys

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpio y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



**Extintores:**

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	07/09/2012
Proximo llenado	07/09/2013
Observaciones:	Ninguna

**Usuario:** Interconexión

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Falta pintura
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



**Extintores:**

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	07/09/2012
Proximo llenado	07/09/2013
Observaciones:	Bardas de atrás y costado izquierdo con graffiti necesita pintura.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/07/2013 10:55:30p.m.  
**Fecha de aprobación:** 08/07/2013 10:43:27p.m.  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez