



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>11-Apr-2012 11-May-2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: visible

2.- Estado de registro de válvulas:
buen estado y visibles

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:
se repintaron los registros de las valvulas de seccionamiento y se rehabilitaron los portes en mal estado

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca