



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: n/a
- b) Cruces de ferrocarril: n/a
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

ok

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 5

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

si se detecto una zanja

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

el día 26 de junio se sorprendio nuevamente al cliente que realizo un cruce sin previo aiso a igasamex, el cliente realizo una zanja en la cual introdujo un tubo de PVC de 3" para riego, nuevamente se le recordo de avisar a igasamex antes de realizar cualquier excavacion, el cliente excavo 50cm y el ducto pasa a 1.40m por debajo

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 04/07/2013 01:53:18p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/07/2013 07:07:54p.m.

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez