



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>03-Jan-2014 03-Feb-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: n/a

b) Cruces de ferrocarril: n/a

c) Cruces de arroyos: n/a

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
regular se pintaran

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 7

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

---

---

---

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no existen

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_