

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Feb-2014 27-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
pintura desgastada

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:


5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12-Nov-2014
Fecha de aprobación: 14-Nov-2014
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca