



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2014 27-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
N/A

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

pintura deteriorada de registros

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 7

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

el cliente nuevamente solicito un sondeo para la instalación de un tubo para riego se realizo dicho sondeo y la distancia entre el ducto y el servicio es de 1.10m se cumple con la norma

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-Nov-2014

**Fecha de aprobación:** 14-Nov-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca