



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Jul-2015 31-Jul-2015 REV. 0
LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
A la entrada a planta Toyota

2.- Estado de registro de válvulas:
En este sistema no contamos con registros, solo contamos con válvulas de secci

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan recorridos por todo el sistema periódicamente, se toma medición semanal en usuario y en interconexion. Sistema en buenas condiciones

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 17-Nov-2015
Fecha de aprobación: 18-Nov-2015
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández