



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Dec-2015 31-Dec-2015 REV. 0
LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: A la entrada a planta Toyota

2.- Estado de registro de válvulas: No aplica

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Sistema en buenas condiciones

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 09-Dec-2015
Fecha de aprobación: 10-Dec-2015
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández