

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Conceptos Energéticos M	exicanos, S. A. de 0	C.V. PERIODO: 01-Jar	n-2016 31-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: En buenas condiciones			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna.		
b) Cruces de ferrocarril: N/A			6 Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.		
c) Cruces de arroyos: A la entrada a planta Toyota			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: No.		
2 Estado de registro de válvulas: N/A.					
3 Señalización de	el gasoducto		b) Cambio de vegetación	:	
a) Cantidad de postes faltantes: 0		No.			
b) Cantidad de plac	cas faltantes:	0			
4 Cantidad de ton	nas de potencial faltantes:	0			
8 Comentarios ad	licionales:				
Se realizan recorrid	los diarios, condición normal de o	peración durante el pe	eriodo.		

9.- Evidencias:







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: Fecha de aprobación:

11-Feb-2016

11-Feb-2016

Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por:

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández