IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Conceptos	Energeticos iviex	xicanos, 5.	A. de C. V. PERIODO): <u>01-Jul-2014</u>	30-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo			FRECUENCIA: TRIMESTRAL		ESTRAL	RO-006	
TAG1: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV 01 640 psig no correcto Modelo: 627-496, Tam	_ Sello del piloto _ y regulador:	correcto	TAG5: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-01 45 psig no correcto 627-397	TOYOTA Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	_sicorrecto
TAG2: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PVC 02 640 psig no correcto N/S: 19883075		SI correcto	TAG6: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PCV-02 45 psig no correcto 627,	TOYOTA Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	
TAG3: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-03 350.psig no correcto N/S: 18662861			- - -			
TAG4: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PCV-04 300 psig no correcto N/S: 18662860	INTERCONEX Placa de datos: Sello del piloto y regulador:		- - -			
Rev. No./ Res	p. Descri	•	Fecha Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por:	17-Oct-2014 17-Oct-2014 Luis Alberto Me	edina Montiio	

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández