

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Vidriera de Tierra B	lanca S.A. de C.V.	PERIODO: 24-Apr-2014	23-May-2014	REV. 0
LLENADO POR: Alberto Salinas Castro		FRECUENCIA: N	MENSUAL	RO-002	
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en     a) Cruces carreteros:     1			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:  NO		
b) Cruces de ferrocarril:			6 Numero de cruzamientos o excavaciones:		
N/A			NO		
c) Cruces de arroyos	3:				
N/A			7 Indicaciones de fuga		
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de coloración del suelo:		
NO APLICA			NO		
3 Señalización del	gasoducto		-		
a) Cantidad de postes faltantes: 0		0	b) Cambio de vegetación:		
b) Cantidad de placas faltantes:		0	NO		
4 Cantidad de tomas de potencial faltantes:		0			
8 Comentarios adi	cionales:				
SE REALIZO DET	TECCIÓN DE FUGAS SOBRI	E EL DERECHO DE \	/IA		
9 Evidencias:					







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014

12-Jun-2014 Fecha de aprobación:

> Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Neftalí López Aprobado por: