



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-May-2015 23-Jun-2015 REV. 0
LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

todo se encontró correcto durante el recorrido del DDV

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 14-Jul-2015
Fecha de aprobación: 16-Jul-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez