



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-Aug-2016 23-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Todo se encuentra correctamente

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Oct-2016

Fecha de aprobación: 19-Oct-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez