

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. Alberto Salinas Castro	PERIODO: 24-May-2015 FRECUENCIA:	23-May-2016 ANUAL	REV. 0 RO-010
TAG: Modelo: EZROSX Condiciones del cuerpo: Orificios OK Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes OK Cambio de partes blandas del l' Verificación de: Fugas NO Punto de ajuste Simulaciones de flujo NULO Observaciones:	INTERCONEXION Resortes OK NO NO Stit de refacciones: SI CORRECTO Sello Arranque BUENO			
Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: OK Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes OK Cambio de partes blandas del li Verificación de: Fugas NO Punto de ajuste Simulaciones de flujo NULO	Resortes OK NO NO Sit de refacciones: Sello Arranque BUENO			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jun-2016

Fecha de aprobación: 06-Jun-2016

> Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. Alberto Salinas Castro	PERIODO: 24-May-2015 FRECUENCIA:	23-May-2016 ANUAL	REV. 0 RO-010
Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: Orificios OK Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes OK Cambio de partes blandas de Verificación de: Fugas Punto de ajuste Simulaciones de flujo Observaciones:	NO el kit de refacciones: Sello Sello CORRECTO			
TAG: Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: Orificios OK Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes OK Cambio de partes blandas de Verificación de: Fugas NO Punto de ajuste Simulaciones de flujo NULC Observaciones:	NO el kit de refacciones: Sello Sello CORRECTO		8	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

05-Jun-2016

Fecha de aprobación:

06-Jun-2016

Elaborado por:

Alberto Salinas Castro

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO: 24-May-2015 23-May	y-2016 REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA: ANUAL	RO-010
	Resortes OK NO NO Stit de refacciones: 220 psig Arranque BUENO		
TAG: Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: Orificios OK Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes OK Cambio de partes blandas del li Verificación de: Fugas NO Punto de ajuste Simulaciones de flujo NULO Observaciones:	Resortes OK NO NO Stit de refacciones: Sello Sello Arranque BUENO		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jun-2016

Fecha de aprobación:

06-Jun-2016

Elaborado por:

Alberto Salinas Castro

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez



Rev. No./ Resp.

0/OUL

Descripción

Formato nuevo

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO: 24-May-2015 23-May-	-2016 REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA: ANUAL	RO-010
TAG: Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: Orificios OK Desgaste en partes metálica	3 2DO. PASO Resortes OK		
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálica Resortes OK Cambio de partes blandas Verificación de: Fugas NO Punto de ajuste Simulaciones de flujo NU Observaciones:	NO Sello CORRECTO Sello CORRECTO Sello CORRECTO CORECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO COR		
TAG: Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: Orificios OK Desgaste en partes metálica Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálica Resortes OK	as NO		
Cambio de partes blandas Verificación de: Fugas Punto de ajuste Simulaciones de flujo Observaciones:	Sello CORRECTO		

Fecha de registro:

Elaborado por:

Aprobado por:

Fecha de aprobación:

05-Jun-2016

06-Jun-2016

Alberto Salinas Castro

Rolando Velazquez Ramirez

Fecha

Nov-11