



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
AMPLIACION DE LA PLANTA DE MORGAN

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:
SE CAMBIA EL CONO DE VIENTO Y SE HACE INSPECCION DE FUGAS CON AGUA JABONOSA

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/11/2012 10:49:14p.m.

Fecha de aprobación: 20/12/2012 10:16:50a.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal