



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
ENCUENTRA QUE FALTAN TAPAS METALICAS DE 2 BOTAS (ROE

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
GASOLINERA EN PROXIMIDAD Y UNA NAVE INDUSTRIAL

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NINGUNA

b) Cambio de vegetación: NINGUNA

**8.- Comentarios adicionales:**  
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN EL KM 0+650 POR APERTURA DE UNA GASOLINERA

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 07/02/2013 01:21:07p.m.

**Fecha de aprobación:** 08/02/2013 06:11:54p.m.

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal