



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas de Atlatomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
ENCUENTRA QUE FALTAN TAPAS METALICAS DE 2 BOTAS (ROE

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:

NO FALTAN POSTES PERO ESTAN DERRIBADOS 3 PIEZAS
TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO LA TOPOGRAFIA DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL PARQUE INDUSTRIAL YA QUE EL
HAYUNTAMIENTO DE ATLATOMULCO PIENZAN ELEVAR LOS REGISTROS YA QUE EN ESTA PARTE ES DONDE INGRESA
EL AGUA DEL RIO EN LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS, Y EN UN PUNTO CRUZA CON NUESTRO DUCTO DE 8"

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/02/2013 04:06:39p.m.

Fecha de aprobación: 28/02/2013 02:00:51p.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal